



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret

for byggesaker i Grenland

Arkitekthuset Kragerø AS
P.A.Heuchsgt. 13

3770 KRAGERØ

Dato: 29.08.2008
Referanse: 30 - 14
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.30 BNR.14 I KRAGERØ. SKÅTØY.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført tilsyn:

Tiltak:

Gnr. 30 Bnr.14

Sted:

Skåtøy

Tidspunkt:

04.06.08

Deltakere fra kommunen:

Tilsynskoordinator: Dag Skauge

Fagtilsyn: Arne Fuglestad, Kragerø kommune.

Fagtilsyn: Eirik Carlsten, Kragerø kommune.

Deltakere fra foretaket:

Sivilarkitekt Morten Lunøe og Arkitekt Mette Moen.

Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering

Dokumentasjon:

- Rutiner for situasjonskart. (Sjekkliste)
- Rutine for avvik.
- Kontrollplan (sjekkliste) vedrørende bygningsprosjektering.
- Foretakets kvalitetssystem. Funksjonene søk/pro og kpr.

Henvisninger til kontrolldokumentasjon: Tegninger, beskrivelser, samtykker, kvalitetssystem og sjekklister.

POSTADRESSE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE: Rådhusgata 7 / 2.etg
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Internett-adresse: <http://www.porsgrunn.kommune.no/>

MOBIL TELEFON
97 62 44 04 35 54 74 41

Observasjoner:


- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket viser tillit.

- A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja
- B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja
- C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja

Konklusjon:

Foretaket Arkitekthuset Kragerø AS interpreterte om sitt kvalitetssystem.
Tilliten til foretaket er bekreftet.
Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.



Dag Skauge
Tilsynsordinator

e.post: dag.skauge@porsgrunn.kommune.no