



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

# Tilsynskontoret

for byggesaker i Grenland

Dato: 28.11.2008  
 Referanse: 44 - 1 - 114  
 Arkiv: L50  
 Saksbehandler: Dag Skauge

Byggmester Asle Thorsen AS  
 v/ Halgeir Halvorsen  
 Asdal

4824 BJORBEKK

## TILSYNSRAPPORT PÅ GNR.44 BNR.1 FNR.114 I DRANGEDAL. Gautefall.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført følgende tilsyn:

### Tiltak:

Gnr. 44 Bnr.1 Fnr.114

### Sted:

Gautefall

### Tidspunkt:

20.11.08

### Deltakere fra kommunen:

Tilsynskoordinator: Dag Skauge  
 Fagtilsyn: Mona Stenberg Straume

### Deltakere fra foretaket:

Prosjektleder Halgeir Halvorsen

### Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokument kontroll.

### Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering     Utførelse

### Dokumentasjon:

- Rutiner for søknad.
- Rutine for avvik.

Tegninger, beskrivelser, samtykker, kvalitetssystem og sjekklister.

**Observasjoner:**

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket viser tillit.

A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja

B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja


C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja

**Konklusjon:**

Funn ble registrert og foretaket Byggmester Asle Thorsen AS interpreterte om sitt kvalitetssystem.

Tilliten til foretaket er bekreftet.

Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.

  
Dag Skauge  
Tilsynskoordinator

Kopi til:

Drangedal kommune, v/ Mona Stenberg Straume Sektor for teknikk, kultur og landbruk, 3750  
DRANGEDAL.