



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

OKON B&T
Rønningveien 9

3770 KRAGERØ

Dato: 19.10.2009
Referanse: 09/604-3
Arkiv: L50 GBNR 27/45
Saksbehandler: Dag Skauge

TILSYNSRAPPORT PÅ GNR. 70 BNR. 708 I KRAGERØ. Helleveien 152 B.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført tilsyn:

Tiltak:

Gnr. 70 Bnr. 708

Sted:

Helleveien 152 B

Tidspunkt:

15.09.2009.

Deltakere fra kommunen:

Tilsynskoordinator: Dag Skauge.

Deltakere fra foretaket/foretakene:

OKON B&T v/ Ole Chr. Aslaksen

Formål:

Overordnet tilsynsformål er å bidra til et bedre bygg ved hensiktsmessig kontroll.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering

Dokumentasjon:

- ◆ Rutine og system for funksjonene søk/pro og kpr.
- ◆ Kontrollplan (sjekklister) vedrørende bygningsprosjektering (kpr).

POSTADRESSE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE: Rådhusgata 7 / 2.etg
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Internett-adresse: <http://www.porsgrunn.kommune.no/>

MOBIL TELEFON
97 62 44 04 35 54 74 41

- ◆ Rutine for dokumentstyring med/til andre foretak (organisasjonsplan).
- ◆ Rutine for avvik og event. "avvikslog".
- ◆ Foretakets kvalitetssystem

Observasjoner:

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter
- observasjoner på byggeplass

Foretaket viser tillit.

- A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja
- B: Det utførte arbeidet synes å være i henhold til arbeidstegningene. Ja
- C: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja
- D: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja

Konklusjon

Funn ble registrert og foretaket OKON B&T interpreterte om kvalitetssystemet sitt.
Tilliten til foretaket er bekreftet.
Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.



Tilsynskoordinator Dag Skauge

Kopi til:

Kragerø kommune, Enhet for Bygg og areal v/ Arne Fuglestad, Pb. 128, 3791 Kragerø