



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

Tilsynskontoret

for byggesaker i Grenland

Bamble kommune
v/Byggesak
Kirkeveien 12
3970 LANGESUND

Dato: 02.06.2008
Referanse: 08/2479-1
Arkiv: L50
Saksbehandler: Dag Skauge

GNR.106 BNR.445 I BAMBLE, LENES ÅS 5 - TILSYNSRAPPORT

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 er det gjennomført følgende tilsyn:

Tiltak:

Gnr.106 Bnr.445

Sted:

Lenes ås 5

Deltakere fra kommunen:

Fagtilsyn: Arne Rogn Hansen
Tilsynskoordinator: Dag Skauge

Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll.

Tiltakets art og tilsynsområde:

Prosjektering
Prosjektering av en bolig i 3 etasjer.

Dokumentasjon:

(Beskriv den dokumentasjonen som ble lagt fram)

Henvisninger til tegninger: Ikke daterte tegninger M=1:75 og situasjonskart M=1:500 datert 19.03.08.

Henvisninger til kontrolldokumentasjon: Sjekklistene med mer.

POSTADRESSE
Postboks 128
3901 PORSGRUNN

BESØKSADRESSE: Rådhusgata 7 / 2.etg
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no
Internett-adresse: <http://www.porsgrunn.kommune.no/>

MOBIL TELEFON
97 62 44 04 35 54 74 41

Observasjoner:

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte tegninger.(pro/kpr)	Nei
B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert.	Nei
C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt.	Nei

Konklusjon

Nivå 3 - Vesentlig svikt i kontroll, tap av tillit


Det er registrert vesentlig svikt i kontrollen. Den registrerte svikten er av en slik karakter at den blir vurdert som vesentlig iht. GOF § 20 nr.1. Etter ansvarsreglene i plan- og bygningsloven har den prosjekterende (pro) og kontrollerende for prosjektering (kpr) et selvstendig ansvar for å påse at alle relevante krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven blir definert og oppfylt.

Dokumentene (tegningene og situasjonskart m.m.) er ikke fagmessig utført. Vi viser til SAK kap.VI og Grenlandsstandard (bl.a. rutine nr.73-011, nr.73-012 og info.om mindre tiltak.

Bamble kommune tar videre oppfølgingen av dette foretaket.



Arne Rogn Hansen
Fagtilsyn Bamble kommune



Dag Skauge
Tilsynskoordinator

Kopi til foretaket:
Rolf Hegge, Kong Sverresvei, 3960 STATHELLE