



Bamble



Drangedal



Kragerø



Porsgrunn



Siljan



Skien

# Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

Til Telemark Bygg og Eiendom AS  
Amt. Aallsgt.23  
3717 SKIEN

Dato: 07.11.2007  
Referanse: 07/2616-2  
Arkiv: L50  
Saksbehandler: Dag Skauge

## TILSYNSRAPPORT - GNR.21 BNR.3. I SILJAN.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 97 og § 10.1 er det gjennomført tilsyn.

### Tiltak:

Gnr. 21 Bnr. 3. AUSTADVEGEN 104 I SILJAN.

### Sted:

Siljan kommune.

### Tidspunkt:

Torsdag 06.09.07 kl.13.00.

### Deltakere fra kommunen:

Tilsynsleder: Dagfinn Nordstrøm fra Siljan kommune

Tilsynskoordinator: Dag Skauge fra tilsynskontoret for byggesaker i Grenland

### Deltakere fra foretaket/foretakene:

Jahn Pettersen.

### Formål:

Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll.

### Tiltakets art og tilsynsområde:

- Rutine for avvik.
- Dokumentasjon som viser at byggelementer tak/vegg er etter forskrifter u.verdi.

**Dokumentasjon:**

Dokumentasjonen som ble lagt fram: Foretakets kvalitetssystem.

**Observasjoner:**

Beskriv

- observasjoner av foretaket generelt,
- observasjoner i dokumenter

Foretaket hadde kvalitetssystem og prosjektperm til dette tiltaket.

A: Arbeidet er prosjektert og det foreligger kontrollerte arbeidstegninger. Ja

B: Kontrolldokumentasjon bekrefter at arbeidet er kontrollert. Ja

C: Ble tilstrekkelig kontrolldokumentasjoner oversendt. Ja


**Konklusjon**

Nivå 1- Feilfritt eller ubetydelige mangler

**Tilliten til foretaket er bekreftet.**

**Kontrollarbeidet synes tilfredsstillende utført.**

Tilsynsleder/fagtilsyn fra Siljan kommune



Tilsynskoordinator for byggesaker i Grenland.

**Kopi til:**

**Siljan kommune, Miljø og Utvikling.**

**Pb. 16.**

**3749 Siljan**

**e.post:**

[dagfinn.nordstrom@siljan.kommune.no](mailto:dagfinn.nordstrom@siljan.kommune.no)  
[janpepe@online.no](mailto:janpepe@online.no)

**koordinator:**

[dag.skauge@posgrunn.kommune.no](mailto:dag.skauge@posgrunn.kommune.no)